

Datakabel harde schijf 821-2049-A voor MacBook Pro 13 inch A (37,95 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentia.nl/x-873563-z>

Datakabel harde schijf 821-2049-A voor MacBook Pro 13 inch A1278. Datakabel problemen, komt dit bekend voor? -Een knipperende map met een vraagteken in grijs beeld tijdens opstarten -Gr...

Datakabel harde schijf 821-2049-A voor MacBook Pro 13 inch A1278.

Datakabel problemen, komt dit bekend voor?

- Een knipperende map met een vraagteken in grijs beeld tijdens opstarten.

- Grijs scherm met Apple logo en draaiende strandbal

-Ontzettend traag bij het opslaan van gegevens met draaiende strandbal



Datamodel: harde schijf
821-2049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentiax.nl/x-8735>



Datamodel harde schijf
821-2049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentiax.nl/x-873563-z>



Datamodel: harde schijf
821-2049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentiax.nl/x-873563-z>



Datamodel: harde schijf
821-2049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentiax.nl/x-873563-z>



821-8049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advententix.nl/x-873563-z>



geld voor
sluiting
13 inch A
821-2049-A voor MacBook Pro
Datacase harde schijf

<https://www.advententix.nl/x-873563-z>



8213
0049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentie.x.nl/x-873563-z>



821-2049-A voor MacBook Pro 13 inch A1301

<https://www.advertentiax.nl/x-873563-z>



821-2049-A voor MacBook Pro
13 inch A

<https://www.advertentex.nl/x-873563-z>



821-2049-A voor MacBook Pro 13 inch A

<https://www.advertentiax.nl/x-873563-z>

De datakabel heeft een draadbreek of is doorgebrand

Dit probleem komt geregeld voor bij de Apple MacBook Pro

De kabel kan zelfs kortsluiting maken met de aluminium behuizing.

Ons advies, eerst de harde schijf testen

De harde schijf is te testen door een USB adapter kabel te gebruiken of hem in een behuizing van een externe harde schijf te plaatsen

Wijzig de opstartschijf en kijk of de schijf nu op te starten is (Option-toets inhouden bij opstarten)

Is de schijf nu wel leesbaar? De datakabel is helaas defect en moet vervangen worden

Voorkom ernstige schade aan de harde schijf of moederbord, vervang de datakabel zo snel mogelijk

Datakabel toch defect? Ga voor 100% resultaat

Deze nieuwe originele datakabel is dé oplossing van het probleem

Wij hebben dit probleem al vaak met 100% resultaat verholpen
Dit doen wij dagelijks bij tevreden klanten in Assen en via verkoop op internet

De kabel is eenvoudig te vervangen, voor nog geen 38 euro los je dit probleem zelf op

De 821-2049-A HDD SATA kabel is geschikt voor de MacBook Pro 13 Inch uit 2012

Door problemen met de oorspronkelijke 821-1480-A kabel en SSD's heeft Apple de 821-2049-A kabel in het leven geroepen

De verbeterde kabel heeft de volgende eigenschappen:

- Geschikt voor SSD (Solid State Drive) en HDD
- Minder storingen / stabiel
- Verbeterde aders

Standaard gebruiken wij deze kabel bij een reparatie

Geschikt voor:

- MacBook Pro A1278 Core i5 2.5 Ghz 13.3 inch (Mid 2012)
- MacBook Pro A1278 Core i7 2.9 Ghz 13.3 inch (Mid 2012)

Partnr: 821-2049-A; Apple partnr: 923-0741

Vervangend voor partnr: 821-1480-A; Apple partnr: 923-0104, 923-00975

Unieke voordelen:

Getest origineel nieuw onderdeel

Brievenbuspakket, thuisblijven niet nodig

Verzending met lichting van vandaag bij PostNL (voor 17:00 besteld)

Tijdelijk betalen wij de verzending bij PostNL

Adviesprijs € 47,95

Onze tijdelijke aanbieding: € 37,95 inclusief gratis verzending

*** Handig en sneller monteren? Kies voor de 821-2049-A kabel met bracket, de beugel voor de harde schijf is dan al gemonteerd! ***

Reparatiebedrijven bestellen vaak grotere aantallen bij ons, OP=OP