

Gazelle Cabby opknapper (slag in achterwiel)



Locatie **Utrecht, Austerlitz**
<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



The bad:
 Slag in achterwiel, meerder spaken krom, dus niet rijklaar
 Stuk van kettingkast eraf (zie foto)
 Regenkap nog net functioneel, maar ook toe aan vervanging of reparatie (geen foto)

The good:
 3 zits, inclusief 3 gordels
 Nieuwe zadel
 Nieuwe standaard
 Vrij nieuwe top Schwalbe banden
 Voor en achterlicht werken
 Remt nog prima
 Opvouwbaar (zie laatste foto)

Verzenden eventueel.



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>



Gazelle Cabby opknapper
 (slag in achterwiel)

<https://www.advertentiax.nl/x-1128528-z>