



---

elektrischstuurbekrachtiging

Exterieur:

bumpers in carrosseriekleurdakdragersgetint glastrekhaak

Veiligheid:

airbag bestuurderairbag passagiercentrale vergrendelinggordelspannerskoplamp in hoogte

verstelbaarspiegels verwarmd

Overige:

achterspoiler met 3e remlicht

Deze Daihatsu Gran Move rijdt goed maar heeft wel wat parkeerbeschadigingen en een roestplek aan de wielkuip linksachter.

Tevens wat speling op de versnellingspook.

Het is een 1.6 I 16V CX uitvoering voorzien van : airco, dakrailing, electr. ramen voor/achter en centr. vergrendeling.

APK verlopen.

voor meer info