

gsx-r srad 600 onderdelen



Locatie Noord-Brabant, Oudenbosch
https://www.advertentiax.nl/x-817848-z

Kuipdelen van mijn suzuki SRAD 600 '99
Tegen elk aannemelijk bod.

Foto1:
Rechter kuipdeel. Lichte gebruikerssporen. Geen schuifschade of afgebroken delen. Inclusief knipperlicht.

Foto 2 tm 4:
Linker kuipdeel. Schuifschade. Geen scheuren en ophangpunten zijn nog heel.

Foto 5 tm 8:
Topkuip. Schade op de linkerkant. Afgebroken delen wel aanwezig. Ophangpunten wel heel.

Foto 9 tm 10
Rechter kontdeel. Schadevrij. Inclusief tussenstuk

Foto 11 tm 14
Linker kontdeel. Schuifschade en scheuren.

Foto 15 tm 16.
Kuiprekje. Klein scheurtje op de las.

 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen	 https://www.advertentiax.nl/x-817848-z gsx-r srad 600 onderdelen
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---