

Volkswagen Polo 1.3 FOX Coupe 40KW U9 1990 Rood



Locatie Overijssel, Zwolle
<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

Hallo,

Hierbij zet ik mijn Volkswagen Polo te koop.

Het is een super fijne auto met aardig wat pit. Ondanks dat de auto maar 4 versnellingen heeft rijdt hij super fijn. En voor zijn leeftijd nog in een prima conditie.

In het half jaar dat ik de auto in bezit heb, is er aardig wat aan gebeurd.

- Nieuwe koppakking
- Nieuwe kopbouten
- Nieuwe distributieriem + waterpomp
- Nieuwe radiator
- Nieuwe v - snaar
- Nieuwe kleppendekelepakking
- Olie + filter vervangen
- Nieuw luchtfilter
- Remschijven en blokken vervangen van de vooras
- Nieuwe Brandstoftank
- Stofhoes linksvoor vervangen

- Kachelkraan vervangen
- Nieuw wielrad
- Nieuw wielwissel
- Nieuw achter
- Nieuw een

De auto heeft een versie AP en kan er voor 2 jaar op vooruit!

De koets van de auto is hard en heeft geen roest plekken hier en daar een krasje en de lak is op sommige plekken wat verkleurd.

Interieur van de auto is netjes. Geen scheuren in de stoelen of bakken het dashboard is nog schone



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood



Volkswagen Polo 1.3 FOX
 Coupe 40KW U9 1990 Rood

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1062424-z>

vrij.

Enige nadeel aan de auto is: Het contactslot is defect. En er is geen sleutel aanwezig dus de auto kan niet op slot. De auto kan je starten door middel van een theelepel of schroevendraaier.

Voor meer vragen stuur gerust een bericht.

Mvg,