

BMW K75 onderdelen



Locatie

Noord-Holland, Vogelenzang

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



Na 2 jaar zoeken geef ik de moed op en heb ik mijn K75 gesloopt. Het frame heeft wat roest en een kenteken, zou gepoedercoat moeten worden. Nergens doorgeroest! Het onderblok heeft 60.000 km gedraaid. De hoonaftekening was nog zichtbaar. De kop is voorzien van nieuwe geleiders en kleprubbers. De bak is in orde, schakelt goed.

Omdat ik er nog wegenbelasting en verzekering voor betaal, laat ik eind van deze week het kenteken vervallen, bij gebrek aan.



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>



BMW K75 onderdelen

<https://www.advertentiax.nl/x-1127873-z>