

Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver (3.200 EUR)




Locatie **Noord-Brabant, Veldhoven**
<https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z>



Algemene gegevens:
 Kilometerstand: 238729 km
 Carrosserievorm: sedan
 Aantal deuren: 4
 Brandstofsoort: Benzine
 Bouwjaar: 2006
 Versnellingsstype: H6
 Kleur: Zilver

Technische gegevens:
 Cilinderinhoud: 1984 cc
 Aantal cilinders: 4
 Vermogen: 125 kW / 170 pk
 Maximaal trekgewicht: 1400 kg
 Ledig gewicht: 1495 kg
 APK datum: 22-01-2022

Comfort & Interieur:
 Airco automatisch
 Armsteun achter

 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver	 https://www.advertentiex.nl/x-1181622-z Audi A6 2.0 Tfsi 125KW 2006 Zilver
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Exterieur:

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (2 sleutels)

Dimlichten automatisch

Halogeen mistlampen

Lichtmetalen velgen 16" met winterbanden + Reserverband

Trekhaak

Veiligheid:

ABS

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 3

Anti Blokkeer Systeem

Anti Slip Control

Bestuurders-informatie-systeem

Cruise control

Electronic Brake Distribution

Electronic Stability Program

ESP

Regensensor

Traction control

Schade:

Linksvoor schaafkrassen (foto 12)

Linksachter deuk in bumper en klein deukje boven achterlicht (foto 13)

Rechtsachter schaafkrassen en plek waar de blanke lak loslaat (foto 14)

Mankementen:

Verwarming doet het soms niet helemaal goed

Scherf valt soms