

Ducati 748916996 linker en rechter onderkuip



Locatie **Gelderland, Culemborg**
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>

Een originele linker en rechter onderkuip voor een Ducati 748/916/996.

De rechter kuip is erg netjes echter één bevestigingspunt (onderzijde) is afgebroken en de ander is gerepareerd door de vorige eigenaar.

De linker kuip is slecht, heeft een scheur en aan de onderzijde is hij gebroken.

Zie de foto's voor de onderdeelnummers en de staat.

Verkoop ze het liefst in één keer en verzenden is geen.



Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>




Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>




Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>




Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>




Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>




Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>



Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>



Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>



Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>



Ducati 748916996 linker en
 rechter onderkuip
<https://www.advertentiax.nl/x-1188515-z>