


VW Golf 1.4 59KW 2009 NW DST-RiemampWT-Pomp Volledig onderhoud (8.750 EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Zoetermeer**
<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



Hierbij verkoop deze zeer nette goed onderhouden Volkswagen Golf 6 uit 26-11-2009 met 126155KM. De Golf is een zuinige auto die makkelijk 900/950Km kan rijden als je normaal rijdt en als je goed doorrijdt haalt de auto makkelijk 750km.

Ik ben zelf derde eigenaar hier in NL de vorige eigenaar had door privé omstandigheden de auto eerst op zijn vaders naam gezet en vervolgens op zijn naam toen het weer kon en vandaar de 4 eigenaren op RDW website, u ziet ook daarom op 1 van de foto's de twee kentekencards met de zelfde achternaam van de vorige eigenaar en zijn vader.

Recent vervangen en onderhouden:

Distributieriem samen met de waterpomp en de spanrollen

Olie & Olie-Filter

Luchtfilter

Interieur Filter

Vier nieuwe Michellin Primacy 4 banden samen met 15 Inch originele Volkswagen velgen

Uitlijnen

Achterrem klauwen samen met achterrem schijven en blokken zijn ook vervangen

Alle boekjes en bonnetjes van de aankoop van de materialen zijn aanwezig, de Golf heeft ook netjes 2 sleutels en ook een set winterbanden op stalen velgen.

Als u verdere vragen heeft hoor ik dat graag u kunt mij altijd bellen of.



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>



VW Golf 1.4 59KW 2009 NW
 DST-RiemampWT-Pomp
 Volledig onderhoud

<https://www.advertentiax.nl/x-1203069-z>