

Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen (0 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, s-Hertogenbosch**
<https://www.advertentiax.nl/x-139320-z>

Heeft u een verstopt of kapot roetfilter ?

Wij hebben jaren ervaring met het verwijderen van het roetfilter en aanpassen van de software.
 Wij onderscheiden ons van de andere aanbieders doordat wij alle software zelf maken en handmatig schrijven. Hierdoor kunnen we voor iedere auto een oplossing ontwikkelen zonder storingen of lampjes. De door ons ontwikkelde software geeft geen problemen bij de APK keuring.
 De auto blijft zonder roetfilter onder de wettelijke uitstoot.

Mogelijke oorzaken verstopt roetfilter.



Slecht werkende EGR klep. (Deze kunnen we ook uitschakelen)

Lekkende injectoren.

Korte stukken rijden zodat er geen volledige regeneratie kan plaatsvinden.

Slechte brandstof kwaliteit.

Mogelijke nadelen verstopt roetfilter.

 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z	 Chrysler roetfilter verwijderen DPF verwijderen https://www.advertentiax.nl/x-139320-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

1. Het auto is oververhit.
 2. Het auto is oververhit.
 3. Zwarte of witte rook uit de uitlaat.
 4. Kapotte motor.
 5. Stigend oliepeil.
 6. Voor vragen of meer informatie zijn wij telefonisch bereikbaar.

Op de website van Orange Chiptuning staat meer informatie over het verwijderen van het roetfilter.
Storingen die met het roetfilter te maken hebben zijn.

P2002 Roetfilter cilinderrij 1 efficiëntie onder drempelwaarde
P2003 Deeltjesafscheider, cilinderrij 2 efficiëntie onder drempelwaarde
P200C Dieselloetfilter, cilinderrij 1 te hoge temperatuur
P200D Dieselloetfilter, cilinderrij 2 te hoge temperatuur
P200E Katalysator, cilinderrij 1 te hoge temperatuur
P200F Katalysator, cilinderrij 2 te hoge temperatuur
P2031 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 storing in circuit
P2032 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 circuit laag
P2033 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 circuit hoog
P2034 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 storing in circuit
P2035 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 circuit laag
P2036 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 circuit hoog
P2080 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 1 bereik-Bedraging
P2081 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 1
P2082 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 2
P2083 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 2
P2084 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1
P2085 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1
P2086 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2
P2087 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2
P20E2 Temperatuursensor uitlaatgas 1/2, cilinderrij 1
P20E3 Temperatuursensor uitlaatgas 1/3, cilinderrij 1
P20E4 Temperatuursensor uitlaatgas 2/3, cilinderrij 1
P20E5 Temperatuursensor uitlaatgas 1/2, cilinderrij 2
P2195 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2196 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2197 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2198 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2231 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2232 Verwarmde lambdasonde 2, cilinderrij 1
P2233 Verwarmde lambdasonde 3, cilinderrij 1
P2234 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2235 Verwarmde lambdasonde 2, cilinderrij 2
P2236 Verwarmde lambdasonde 3, cilinderrij 2
P2237 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2238 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2239 Lambdasonde 1, cilinderrij 1

P2240 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2241 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, positieve stroomregeling
P2242 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, positieve stroomregeling
P2243 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2244 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2245 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2246 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2247 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2248 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2249 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2250 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2251 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, negatieve stroomregeling
P2252 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, negatieve stroomregeling
P2253 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2254 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2255 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2256 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2428 Uitlaatgastemperatuur, cilinderrij 1 temperatuur te hoog
P2429 Uitlaatgastemperatuur, cilinderrij 2 temperatuur te hoog
P2648 Uitlaatgastemperatuur sensor
P242A Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 storing in circuit
P242B Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1
P242C Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 circuit laag
P242D Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 circuit hoog
P242E Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1
P242F Dieselroetfilter verstopping/asvorming
P244A Dieselroetfilter verschildruk te laag
P244B Dieselroetfilter verschildruk te hoog
P244C Dieselroetfilter, cilinderrij 1 uitlaattertemperatuur te laag voor regeneratie
P244D Dieselroetfilter, cilinderrij 1 uitlaattertemperatuur te hoog voor-regeneratie
P244E Dieselroetfilter, cilinderrij 2 uitlaattertemperatuur te laag voor-regeneratie
P244F Dieselroetfilter, cilinderrij 2 uitlaattertemperatuur te hoog voor-regeneratie
P245E Druksensor dieselroetfilter B storing in circuit
P245F Verschieldruksensor dieselroetfilter B bereik/vermogen circuit
P2459 Regeneratiefrequentie roetfilter
P2463 Roetfilter verstopt.
P2664 Lambdasonde Signaal niet plausible
P2668 Lambdasonde Overbelasting grenswaarde niet gehaald
P3050 Lambdasonde Deellast grenswaarde is niet.

