

Seat Arona 1.0 FR 116pk DSG 2019 Schade (7.950 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Hilversum**
<https://www.advertentieX.nl/x-1422506-z>

Beste,

Schade: koplampen, motorkap bumper 2 linker deuren airbags, auto is rijdend te verplaatsen

Algemene gegevens

Tellerstand: 19.000 KM
 Carrossievorm: SUV
 Aantal deuren: 5
 Brandstofsoort: Benzine
 Bouwjaar: 21/02/2019
 Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
 Kleur: Rood metallic
 Interieurkleur: zwart rood
 Bekleding: Stof

Technische gegevens

Max. vermogen: 84,999 cv
 Aantal cilinders: 3
 Vermogen per liter: 116,5 kW
 Topsnelheid: 190 km/u
 Acceleratie (0-100): 10,0 s
 Wielbasis: 257 cm
 Leeggewicht: 1.112 kg
 Laadvermogen: 543 kg
 GVW: 1.655 kg
 Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongereemd 1000 kg)



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade



<https://www.advertentieX.nl/x-1422>
 Seat Arona 1.0 FR 116pk
 DSG 2019 Schade

Functionaliteit

Aantal zitplaatsen: 5

Afmetingen (LxBxH): 425 x 178 x 155 cm

Financiële gegevens

Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal

Oorspronkelijke cataloguswaarde: € 29.585 (incl. 21% BTW, incl. BPM)

Bericht mij met (serieuze)interessen 06-17242740

Met vriendelijke groet,

De,