

iPhone XR





Locatie **Gelderland, Apeldoorn**
<https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z>



Hierbij aangeboden:
 iPhone XR

Glas achterkant kapot. daardoor ga je af en toe ineens naar startpagina als je op een app zit.
 Face ID werkt niet door vocht/stof voor selfie camera.
 Batterijconditie: 85%
 2.5 jaar gelden nieuw.

 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR	 https://www.advertentiex.nl/x-1470473-z iPhone XR
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--