

Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging




Locatie

Noord-Holland, Naarden

<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Deze Mini Kota werkt prima, maar het schakelmechanisme is kapot waardoor de verschillende snelheden niet allemaal in te stellen zijn en hij soms een versnelling overslaat. Prima om mee te vissen, niet meer om mee rond te varen. Wij gebruikten hem als quasi-buitenboordmotor achter een rubberboot, maar dat kan nu niet meer. Haal hem gratis bij ons op; het is beter dat hij nog niet op de schroothoop belandt. Ook slim voor onderdelen; het rotorblad is!



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>



Gratis af te halen Mini Kota met beschadiging
<https://www.advertentiax.nl/x-1557776-z>