

Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs (3.000, EUR)



Locatie **Gelderland, Zevenaar**
<https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z>

Rijdt/schakelt perfect.
 Mat zwarte Detroit velgen 17 inch.
 Led-lampen kentekenverlichting.
 Blauwe led-lampen dimlicht.
 Ik heb de auto sinds februari en de auto heeft dit jaar al 2 grote beurten gehad. De laatste grote beurt was op 24 augustus. Hier zijn de bougies vervangen, olie vervangen, oliefilter vervangen, benzinefilter vervangen, interieur filter vervangen.
 Sportuitlaat zit erop. Niet overdreven hard maar je hoort hem wel wanneer je gas geeft.
 Motorisch in topstaat.
 Auto trekt goed door als je het gas intrapt.
 Vering achter is vervangen die was gebroken.
 Altijd E5 getankt, soms zelfs de ultimate 102 in Duitsland.
 De auto rijdt perfect. Loopt stationair mooi.

Apk tot 31-01-24
 Km stand: 198910 (loopt langzaam op)

 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	Aandachtspunten:  https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs	 https://www.advertentiax.nl/x-1666349-z Volkswagen Golf 1.6 16V FSI 85KW 5D 2004 Grijs
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Airbag lampje brandt.

Verlichting lampje brandt. Dit is gekomen nadat ik de blauwe led-lampen erin heb geplaatst. De verlichting werkt verder wel naar behoren.

Tijdens het optrekken kan je een tikkend/ratelend geluid horen. Het zijn waarschijnlijk de kleppen die een beetje vies zijn. Dit heeft geen gevolgen voor de auto.

Verder paar roestplekjes wat ik heb geprobeerd weg te werken niet storend. Klein deukje zoals op de foto te zien is. En een klein stukje gebroken in de zijspiegel zoals op de foto te zien.

De auto heeft te maken met een storing hierdoor werken de ventilatoren die naar het gezicht blazen niet meer. de ventilatoren van het raam voor condens etc werken wel. Meestal werkt die alleen op de hoogste stand standje 4. Wanneer je deze aanzet begint de auto slecht te rijden dus ik heb daarom altijd de ventilatoren uit waardoor die geen storingen krijgt en dan rijdt die weer perfect.

Bestuurders stoel is verstelbaar alleen het pomp mechanische is stuk. Hierdoor kan je je stoel wel verstellen alleen niet omhoog of omlaag pompen.

1 uiteinde van de uitlaat is afgeroest en afgebroken zoals op de foto te zien is.

Er zit geen bluetooth op. Ik gebruik hiervoor een fm transmitter en dan heb je wel bluetooth. (deze zit niet inbegrepen bij de auto)

Bij interesse of vragen kunt u mij gerust een bericht.