

Suzuki Wagon R 1.3 GLX LEZEN DEFECT AAN MOTOR (800, EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Oss**
<https://www.advertentiex.nl/x-1666511-z>

LET OP DEFECT GOED LEZEN INRUILKOOPJE ZO MEE AUTO RIJD EN SCHAKELD

MOTORSTORING EN ALS WARM WORD GAAT OLIELAMPJE KNIPPEREN EN SLECHT LOPEN

ZO MEE NEMEN HANDEL/export/hobby

Algemene informatie

Aantal deuren: 5

Kleur: Blauw

Technische informatie

Vermogen: 69 kW (94 PK)

Aantal cilinders: 4

Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld

Aandrijving: Voorwielaandrijving

Bandenmaat: 165/60 R14

Acceleratie (0-100): 12,8 s

Topsnelheid: 160 km/u

Maten

Afmetingen (LxBxH): 350 x 162 x 170 cm

Width: 6 cm

2015年12月

Continue

Price: 950

Laadvermogen: 510 kg

GW: 1.460 kN

Max. trek gewicht: 800 kg (ongereemd) 350 kg

Interieur

Aantal zitplaatsen: 5



Suzuki Wagon R 1.3 GLX
LEZEN DEFECT AAN
MOTOR



Suzuki Wagon R 1.3 GLX
LEZEN DEFECT AAN
MOTOR

<https://www.advertentie.nl/x-1666511-z>



Suzuki Wagon R 1.3 GLX
LEZEN DEFECT AAN
MOTOR



Suzuki Wagon R 1.3 GLX
LEZEN DEFECT AAN
MOTOR

<https://www.advertentienl.nl/x-1666511-z>



<http://www.adaptivelearning.nl/x-1666511-z>




Weight: 800 kg
Motor: 5500 W
Stuurki: 1.3 GLX
Wagon: 1.3 GLX
Lezen: 1.3 GLX
Defect: 1.3 GLX
Aan: 1.3 GLX



and 550 kg)




<https://www.advertextex.nl/x-1666511-2>



LEZEN DEFECT AAN
MOTOR

<https://www.advertentie.nl/x-1666511-z>



LEZEN DEFECT AAN
MOTOR

<https://www.advertentienx.nl/x-1666511-z>

Milieu
CO₂-uitstoot: 150 kg
Energie label: D
Emissieklasse: Euro 4

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8 l/100km (1 op 12,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)

Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal sleutels: 3

Financiële informatie
BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Motorrijtuigenbelasting: € 79 - € 88 per kwartaal

Comfort & Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar Airco Bagagedek Elektrische ramen voor Hoofdsteunen
achter Hoofdsteunen actief Hoofdsteunen voor Stuurbevestiging
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar Bumpers in carrosseriekleur Centrale
deurvergrendeling Dakrails Metallic lak
Veiligheid
Airbag(s) side voor Airbag bestuurder Airbag passagier Anti Blokkeer Systeem Anti Blokkeer Systeem
(ABS) Electronic Brake Distribution Getint glas Park Distance Control Startblokkering
Overig
Airco inruilkoopje zo meeneemprijs trekhaak youngtimer

Zo meenemen auto heeft defect aan motor

Nieuwe apk

Nieuwe accu

Airco

Trekhaak

Als warm word gaat olielampje knipperen/slecht lopen

Motorstoring lampje is aan

Zo meenemen defect aan motor

Beste ophalen met aanhanger/ambulance

Bogaart autos

Friezenweg 20H

5349AW Oss

Tel: 0614660897

E-mail: info@bogaartautos.nl Website www.bogaartautos.nl