

Suzuki GSX-S 1000 Voorvork poten (249 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Bergen op Zoom**
<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Voorvork poten
 Deuk in buitenhuls (beide zijde) bij stofkap. keerring is nog dicht en houdt olie vast, lekt niet. Een zijde bevestiging spatbord voet afgebroken. Poten zijn verder wel recht, goed voor onderdelen.


Onderdeel is afkomstig van een Suzuki GSX-S 1000 TRQ, bouwjaar 2022

Welkom bij VB MotoParts. Wilt u het product bestellen of juist meer informatie, klik dan op onderstaande link. Deze brengt u rechtstreeks naar onze webshop. Wij helpen u graag verder!Bekijk dit product bij ons in de webshopWebsitewww.vbmotoparts.nl/product/suzuki-gsx-s-1000-voorvork/



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>



Suzuki GSX-S 1000 Voorvork
 poten

<https://www.advertentiax.nl/x-1677777-z>