

Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look



Locatie **Flevoland, Marknesse**
<https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z>



Zeer nette golf 6 R32 uitvoering,

Golf 6 met een 1.4 blok 160 pk
 Nooit wat mee gehad, Sportieve auto en zeer betrouwbaar
 Altijd netjes warm gereden en nooit volledig ingetrapt.
 dealer onderhouden!!

Golf 6 uitgevoerd met een R32 pakket



- R32 uitlaat
- R32 voorbumper
- R32 Achterbumper

Altijd netjes onderhouden, zeer recent nog aantal dingen vervangen.

- Remmen (schijfen en blokken) 300 km geleden
- Bougies 1000 km geleden
- Brandstoffilter 1000 km geleden
- Oliefilter 1000 km geleden
- Olie 1000 km geleden
- Lucht en interieur filter 2000 km geleden

Regelmatig E5 getankt en Injectorcleaner gebruikt

Goede onderhouds staat
 Geen schade aan de wege en is al nieuwe!

 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z	 Volkswagen Golf 1.4 TSI 160PK R32 Look https://www.advertentiax.nl/x-1731607-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--