

Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M (235 EUR)



Locatie **Friesland, Workum**
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>

Ozone contact bar

Lijn lengte: 23M

Bar breedte: 50CM

Staat van de bar: D

Prijs: €285,-

Nummer: I003

Deze bar gaat op alle kites die 4 lijnen hebben met lage V splitsing. De stuur en powerlijnen hebben gelijke lengte's zoals 95% van alle merken.

Wij hebben deze bar na gekeken op:

Lijn lengte

Knoopjes

Beschadigingen




Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>




Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>




Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>




Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>



Ozone contact bar v4 kitebar
2022 50CM 23M
<https://www.advertentiex.nl/x-1779964-z>

Deze bar dient uitsluitend op onze producten te worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze bar te kopiëren of te verspreiden.

Nieuw
Zo goed als nieuw
Gebruikt maar in nette staat

D Gebruikt (gebruikssporen zichtbaar)

E Veel gebruikt (wel nagekeken)

Alle tweedehands kites, kite bars en tweede hands kiteboards die wij aanbieden voldoen aan onderstaande controles.

Tweedehands kite controle
Het doek van de kite wordt gecontroleerd op gaatjes en kwaliteit
De kite wordt opgepompt en blijft 24 uur liggen om zeker te weten dat deze niet lek is
Ventielen wordt gecontroleerd
One pump slangetjes wordt gecontroleerd
Alle stiksles van de tweedehands kite worden gecontroleerd
Pigtails, bridles en katrollen worden gecontroleerd op mogelijke slijtage

Tweede hands kiteboard controle
Controle op beschadigingen op de boven- en onderkant
De rails worden gecontroleerd op beschadigingen of delamineren
Vinnen worden gecontroleerd op beschadigingen
Schroefdraad wordt nagekeken

Tweedehands kite bar controle
Controle van het safety systeem
Controle van swivel en depower systeem
Controle lijnen op knoopjes, beschadigingen of slijtage
Controle lijnlengte of het stretchen van de lijnen

Websitesoal