

Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M (250 EUR)



Locatie **Friesland, Workum**
<https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z>

Ozone contact bar

Lijn lengte: 23M

Bar breedte: 50CM

Staat van de bar: D

Prijs: €250,-

Nummer: I023

Deze bar gaat op alle kites die 4 lijnen hebben met lage V splitsing. De stuur en powerlijnen hebben gelijke lengte's zoals 95% van alle merken.

Wij hebben deze bar na gekeken op:

 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z	 Ozone contact bar v4 kitebar 2022 50CM 23M https://www.advertentiax.nl/x-1800265-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

U kunt deze bar direct bestellen op onze website: <https://soal.surf/nl/product/contact-v4-i023/>

Staat

A Nieuw

B Zo goed als nieuw

C Gebruikt (maar in nette staat)

D Gebruikt (gebruikssporen zichtbaar)

E Veel gebruikt (wel nagekeken)

Alle tweedehands kites, kite bars en tweede hands kiteboards die wij aanbieden voldoen aan onderstaande controles.

Tweedehands kite controle
Het doek van de kite wordt gecontroleerd op gaatjes en kwaliteit
De kite wordt opgepompt en blijft 24 uur liggen om zeker te weten dat deze niet lek is
Ventielen worden gecontroleerd
One pump slangetjes worden gecontroleerd
Alle stiksles van de tweedehands kite worden gecontroleerd
Pigtails, bridles en katrollen worden gecontroleerd op mogelijke slijtage

Tweede hands kiteboard controle
Controle op beschadigingen op de boven- en onderkant
De rails worden gecontroleerd op beschadigingen of delamineren
Vinnen worden gecontroleerd op beschadigingen
Schroefdraad wordt nagekeken

Tweedehands kite bar controle
Controle van het safety systeem
Controle van swivel en depower

systeemControle lijnen op knooppjes, beschadigingen of slijtageControle lijnlengte of het stretchen van de
lijnenWebsitesoal