


Sony xperia compact DEFECT, lees beschrijving



Locatie **Drenthe, Borger**
<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>

Sony xperia compact DEFECT.

Bieden.


Het precieze model weet ik zo niet.

Ik heb deze 2ehands gekocht.
 Batterij schijnt vervangen geweest te zijn en de mobiel werkte een tijdje.
 Nu als het opgeladen is kan ik het alleen starten aan de oplaadkabel,
 maar de mobiel start steeds opnieuw op.
 Wordt soms warm.

Achterkant zit een klein beetje los.
 Inclusief Sony oplaadkabel.

Risico voor de koper.

Alleen verzending mogelijk.
 Verzendkosten voor de koper.
 Kijk ook eens bij mijn andere.



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>



Sony xperia compact
 DEFECT, lees beschrijving

<https://www.advertentiax.nl/x-1806002-z>