

Ozone Edge 11m Kite (890 EUR)



Locatie **Friesland, Workum**
<https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z>

Ozone Edge Kite

Maat: 11m

Kleur: Oranje

Staat: B



Prijs: €890,-

Nummer: I070

U kunt deze kite direct bestellen op onze website:

<https://soal.surf/nl/product/edge-11m-i070/>

Wat wij in de gaten houden bij tweedehands gear

 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	Straat  https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite	 https://www.advertentiex.nl/x-1839432-z Ozone Edge 11m Kite
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Gebruikt (gebruikt sporen zichtbaar)

Ale tweedehands kites, kite bars en tweede hands kiteboards die wij aanbieden voldoen aan onderstaande controles.
Tweedehands kite controleHet doek van de kite wordt gecontroleerd op gaatjes en kwaliteitDe kite wordt

opgepompt en blijft 24 uur liggen om zeker te weten dat deze niet lek is
Ventielen wordt gecontroleerd
One pump slangetjes wordt gecontroleerd
Alle stiksles van de tweedehands kite worden gecontroleerd
Pigtails, bridles en katrollen worden gecontroleerd op mogelijke slijtage

Tweedehands kiteboard controle
Controle op beschadigingen op de boven- en onderkant
De rails worden gecontroleerd op beschadigingen of delamineren
Vinnen worden gecontroleerd op beschadigingen
Schroefdraad wordt nagekeken

Tweedehands kite bar controle
Controle van het safety systeem
Controle van swivel en depower systeem
Controle lijnen op knooppjes, beschadigingen of slijtage
Controle lijnlengte of het stretchen van de lijnen
Websitesoal