

aanhanger as defectniet goed



Locatie **Gelderland, Neede**
<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



Wij hebben deze as gedemonteerd van een opknap aanhanger en besloten om een nieuwe as te monteren!

Aanhanger liep niet lekker achter de auto. Deze as zat vastgelast (!) onder het frame, de boutgaten en aspadden zijn niet goed meer, hij remt scheef, aan één zijde is de naafdophouder afgebroken, etc.

Wij hebben er dus voor gekozen om hem niet op de openbare weg te gebruiken!

Info zie foto's.

(eventueel ook een defecte aanhangerkoppeling in één afname)

Verkoop als kappote/defecte as/niet goed/oud!!



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>




aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>



aanhanger as defectniet goed

<https://www.advertentiax.nl/x-1880696-z>