
Opties en accessoires

Airbag

Airbag Bestuurder

Airbag Passagier

Airbag, zijdelings voor 2x

Gordijn/hoofd airbags achter

Gordijn/hoofd airbags voor

Airconditioning

Airconditioning, handbediend

Alarm / Vergrendeling

Centrale deurvergrendeling, afstandbediend 2x sleutel

Centrale deurvergrendeling, handbediend

Audio installatie

Aux aansluiting

Bluetooth carkit

Luidsprekers

Navigatiesysteem

Radio/CD

USB aansluiting

Overige

Achterrautverwarming

Getint glas

Overige

Stabilisator

Elektronische systemen

ABS

Boordcomputer

Cruise control

ESP

PDC Achter

Elektrische ramen voor

Startonderbreking

Traction control

Exterieur

Bumpers in kleur van de auto

Onderhoudsboekje aanwezig

Hoofdsteunen

Hoofdsteunen achter

Interieuraankleding

Deelbare achterbank

Rokersvrije auto

Koplichten / Verlichting

Halogeen schijnwerpers

Koplampen in hoogte verstelbaar

LED-koplampen

Mistlampen

Leuningen

Middenarmsteun

Onderstel

Stuurbekrachtiging

Opbergruimten

Bekerhouder voor

Ramen

Warmtewerend getint glas
Voorruit verwarmbaar (erg handig in de winter)

Spiegels

Buitenspiegels in kleur van carrosserie

Buitenspiegels inklapbaar

El. verstelbare spiegels

Stuurwiel

Audiobediening op stuur

Multifunctioneel stuur

Verstelbaar stuur

Verwarming / temperatuur

Buitentemperatuurmeter

Wielen

Lichtmetalen velgen

Lichtmetalen velgen 15 inch

Zittingen

Achterbank wegklapbaar

Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar

Bestuurdersstoel met lendesteun

Kinderzitje voorbereiding ISOfix

Motor is geheel uit elkaar geweest omdat deze een lekke koppakking had.
Bekend euvel bij deze motoren omdat er een slangetje is naar het reservoir die er af gaat en de koelvloeistof dan weg kan lopen en vervolgens de motor oververhit raakt.
Nog een euvel bij deze motoren is de distributieriem, dit komt omdat de riem door de motorolie heen loopt en die op een gegeven moment gaat verpulveren en die kleine stukjes in de zeef van de motoroliepomp terecht komen.
Daardoor raakt deze verstopt en word de motor niet meer gesmeert en gaat deze stuk.

Slang is vervangen zodat deze er niet meer af kan.
Distributie set is vervangen dus hier de komende jaren ook geen last van.

De motor is meteen geheel aangepakt:

cilinderkop gereviseerd afgevlakt en afgeperst
Nieuwe koppakking
Nieuwe distributieriemset
Nieuwe pakkingen
Nieuwe filters
Nieuwe olie
Nieuwe koelvloeistof
Nieuwe bougies

Dus voorlopig heeft u geen omkijken bij deze mooie auto.

Reden verkoop:

Mijn vrouw heeft hem nu ruim een jaar en wil toch graag weer een 4 deurs auto want dat vind ze makkelijker.

Word nog mee gereden dus km stand loopt iets op.

Heeft klein schaafplekje op linker achterbumper. Valt niet erg.