

Hand grasmaaier



Locatie **Limburg, Beek**
<https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z>



Een gave hand grasmaaier, zonder roest, loopt soepel. Een probleem: de maaier reageert niet goed op de wielaandrijving, daarom doe ik 'm weg, het probleem zit volgens 'het repaircafé' in de net te korte boutjes in de wielen. Die moeten vervangen worden, klusje voor een doe het zelfder. Hij mag gratis weg, zonde om weg te.

 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z	 Hand grasmaaier https://www.advertentiax.nl/x-1923048-z
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---