

## Renault Espace 1.6 Energy dCi 160pk EDC 7PL 2016 Zwart (13.950, EUR)



Locatie **Noord-Holland, Heerhugowaard**  
<https://www.advertentiex.nl/x-1943977-z>

Te Koop: Renault Espace Initiale Paris,  
LET OP: Nieuwe APK auto is in perfecte staat.  
Er wordt nog elke dag met de auto gereden.

Maak plaats voor luxe en kracht met deze schitterende Renault Espace Initiale Paris! Deze parel van een auto is klaar om jouw rijervaring naar een hoger niveau te tillen. Met zijn betrouwbare motor en talloze luxe features is dit een auto die je niet wilt missen.

? Kenmerken:

Model: Renault Espace Initiale Paris

Jaar: 2016

Kilometerstand: 209000, voornamelijk snelwegkilometers

**Motor:** In perfecte staat met twee gloednieuwe turbo's en een vernieuwde EGR, allemaal nog onder garantie!

Distributieketting: Geen zorgen over riemen, deze auto heeft een distributieketting voor extra betrouwbaarheid.

Lidderbijdrage: Voorheen vijf massadesseinen, nu nog maar drie te zien. bekleedden nu veel meer rijk.

Onze geschiedenis en inrichtingswijze zijn beschreven en kunnen worden besond en voor u transparantie.

Recente vernieuwingen: Recent zijn de koelventilator en de accu vernieuwd voor maximale prestaties en betrouwbaarheid. Daarnaast zijn de banden, remschijven en blokker vervangen voor optimale veiligheid.

Minipunkten:




Renault Espace 1.6 Energy  
dci 160pk EDC 7PL 2016  
Zwart



Renault Espace 1.6 Energy  
dci 160pk EDC 7PL 2016  
Zwart

<https://www.advertentie.nl/x-1943977-z>




Renault Espace 1.6 Energy  
dci 160pk EDC 7PL 2016  
Zwart


<https://www.advertentie.nl/x-1943977-z>




Renault Espace 1.6 Energy  
dci 160pk EDC 7PL 2016  
Zwart




Minpunten




Remantr Espace 1.6 Energy  
dci 1400pk EDC 7PL 2016  
Zweden



<https://www.advertentienl.nl/x-1943>



<https://www.advertentie.nl/x-1943-977->



<https://www.advertentie.nl/x-1943>  
 977-



Renault Espace 1.6 Energy  
dci 160pk EDC 7PL 2016  
Zwart  
<https://www.advententienx.nl/x-1943-977-4>

---

Gebruikersschade: enkele cosmetische tekenen van gebruik, maar dat weerhoudt deze auto er niet van om te schitteren op de weg.

Linker achterraut gaat niet naar beneden: Een kleine reparatie is nodig voor het linkerraam.

Stoel rechts in het midden klapt niet om plat te liggen: Een klein ongemak dat gemakkelijk kan worden verholpen.

Defecte sensor voor cruise control adaptief: Een melding op het dashboard, maar dit doet niets af aan de algehele prestaties van de auto.