

Mercedes V-klasse v250d 2018 Kempers rijd baar plaat schade (29.500, EUR)



Locatie **Zuid-Holland, Rotterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

Mercedes-Benz V-Klasse 250d Lang , 360 Camera, Burmester, Xenon Led, 2x Elek Schuifdeur, Sfeerverlichting

Algemene gegevens

Tellerstand: 290000
 Carrossievorm: kampeerbus
 Aantal deuren: 4
 Brandstofsoort: Diesel
 Bouwjaar: 2018
 Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
 Kleur: geel metallic (wraps folie donker groen)
 Interieurkleur: zwart
 Technische gegevens

Motorinhoud: 2,2 cc
 Aantal cilinders: 4
 Vermogen: 140 kW (190 PK)
 Topsnelheid: 204 km/u
 Acceleratie (0-100): 9,1 s

Wielbasis: 320 cm
 Lengte: 2,00 m

Aantal zitplaatsen: 7
 Lengte hoogte: 1,2 m

Motorrijtuig belasting: €238
 Prijs is geen BTW en BPM

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>


<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>




Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>




Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>



Mercedes V-klasse v250d
 2018 Kempers rijd baar plaat
 schade
<https://www.advertentiax.nl/x-1945052-z>

-
- Assistentie Pakket (Dodehoek detector, Rijstrooksensoren)
 - Avantgarde Exterieur (Chroom delen exterieur, Sportonderstel)
 - Parkeer pakket (Parkeer assistent, Rondomzicht camera)
 - Spiegel-pakket (Binnenspiegel automatisch dimmend, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Dimlichten automatisch)

Exterieur

- Achterspoiler
- Adaptief demping systeem
- Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Bumpers in carrosseriekleur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Chroom delen exterieur
- Dimlichten automatisch
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Elektrische schuifdeur
- Elektronische remkrachtverdeling
- Extra getint glas
- Getint glas
- Koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen
- Open dak
- Parkeer assistent
- Parkeersensor voor en achter
- Side-skirts
- Sportonderstel
- Warmtewerend glas
- Xenon verlichting
- Zijschuifdeur links
- Zijschuifdeur rechts

Infotainment

- Achteruitrijcamera
- Audio installatie premium
- DAB ontvanger
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem
- Radio
- Rondomzicht camera
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- 12Volt aansluiting
- Airco
- Airco met elektronische regeling
- Armsteun voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bestuurdersstoel verwarmd
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Boordcomputer
- Buitentemperatuurmeter
- Comfortstoel(en)
- Cruise control
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen achter
- Lederen bekleding
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Lendesteunen (verstelbaar)
- Regensensor
- Stuur verstelbaar
- Voorstoelen verwarmd
- Zwarte hemelbekleding

Veiligheid

- Achteruitrijcamera
- Airbag(s) hoofd achter
- Airbag(s) hoofd voor
- Airbag(s) side voor
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Alarmsysteem
- Anti Blokkeer Systeem
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Brake Assist System
- Dodehoek detector
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Isofix bevestiging voor kinderzitjes
- Rijstrooksensor
- Vermoeidheids