

Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR (2.850, EUR)



Locatie **Utrecht, Eemdijk**
<https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z>

Een "originele" goed onderhouden Alfa Romeo 147 met een lage kilometerstand begint langzamerhand schaars te worden. En al helemaal van de tweede eigenaar.


Strakke lijnen, mooie ronde vormen... een heerlijk puur Italiaans design. Sportiviteit, comfort en luxe maken samen de balans op. Dubbele draagarmen en schijfremmen voor en achter maken de Alfa zeer stabiel en zorgen voor een strakke wegligging. Airco met automatische climate control, cruise control, elektrische spiegels, audio bediening op het stuur en elektrische ramen voor en achter maken de Alfa zeer compleet.

Een zeer fijn rijdende 147 met betrouwbare en bewezen techniek: de 1.6 TwinSpark met 120 pk. Een kraak- en bonkvrij onderstel, geen olieconsumptie en net een nieuwe APK met onderhoudsbeurt.

Hoewel het interieur smetteloos en bijna in nieuwstaat verkeert, heeft de Alfa in de loop der jaren optisch wat littekens verzameld. De rechter voordeur heeft een deuk (valt niet enorm op) en op het dak laat op een paar plekken de blanke lak los (zie foto 19/20) voor de rest nog zeer netjes strak in de lak.

Enfin, een eerlijke, goed onderhouden 147. Voor meer foto's of vragen, bel of bericht gerust. Prijs is bieden.

- 129 duizend km NAP

 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z	 Alfa Romeo 147 1.6 T.spark 16V 5DR https://www.advertentiax.nl/x-1946547-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Minpunten:

- Deuk in de rechter voordeur (foto 19)
- Blanke lak minder op het dak (foto)