

Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo (4.000, EUR)





Locatie **Zuid-Holland, Zoetermeer**
<https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z>

Mijn CRV gaat de verkoop in vanwege een baan wisseling en daar komt een auto van de zaak bij. Auto wordt dus overbodig. De CRV heeft net een nieuwe APK erop en wordt momenteel nog bereden. De auto kan halverwege juni worden opgehaald.

Specs:
 B20B3 turbo met SBXM 4x4 bak, afgesteld op 98 octaan. Geschat vermogen rond de 200pk op timide map. Draait maximaal 0.7 bar boost. Cilinderkop en onderblok zijn standaard.

Stock B20B3
 ARP kopbouten 156dkm
 Klepseals 156dkm
 Oem Honda koppakking 156dkm
 550cc Bosch EV14's
 Walbro 255 pomp
 Onbekende turbo, vermoedelijke T04/t3 turbo, met screamerpipe
 GFB boostgauge met Imac 3 poort boostcontroller
 Boost, olietemperatuur en oliedruk meter.
 3 inch uitlaatlijn van downpipe t/m einddemper.
 Competition clutch stage 3 koppeling
 Aluminium radiator met slimfan

 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo	 https://www.advertentiax.nl/x-1958133-z Honda CR-V 2.0 AWD handgeschakeld Turbo
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Minpunten

- Niet origineel dakraam /hendel afgebroken. Dakraam kan verder gewoon open en dicht gemaakt worden. Bij zware regenbuien lekt ie iets.
- Downpipe hangt laag, zonder kat
- Schokdempers voor zweten
- Koppeling slipt en pedaal veert af en toe niet geheel terug.
- Plopt soms uit 2e versnelling bij deaccelereren
- Heeft 1 plekje roest recht achter, verder hard. Geen opmerkingen ook bij de APK.

Heb nog een door met spullen, die krijg je bij de auto, waar onder donkere achterlichten en 2 aftermarket xenon koplampen (storing).

Ik heb nog een 4x4 SBXM versnellingsbak liggen met het voorste diff eraan vast, die kan voor de juiste prijs meeverkocht worden met de auto.

Bij verdere vragen hoor ik graag van je.

Mvg