

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden (8.750, EUR)



Locatie

Flevoland, Emmeloord

<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Hierbij bied ik mijn mooie Mini jcw te koop aan.

Het is een goed onderhouden mini jcw er zitten rondom nieuwe remblokken, nieuwe remvloeistof, het koelvloeistof systeem is volledig vervangen (thermostaat huis, thermostaat, waterpomp, nieuwe slangen, + koelvloeistof) dit is een bekend probleem maar nu volledig vernieuwd. Ook is radiator van de airco vervangen + airco service.

Om de 10,000 km wordt de motor olie vervangen + olifilter. Dit onderhoud is in de afgelopen 5000km gedaan.

De auto rijdt en schakelt erg goed, het is echt een beleving om in te rijden.

Ik ben zelf de 2e eigenaar.

Aantal deuren: 2

Kleur: Grijs metallic

Technische informatie

Vermogen: 155 kW (211 PK)

0/100 km/h in 6.5 seconden

Top snelheid 238 km/h

Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld

Laadvermogen: 475 kg

GVW: 1.580 kg



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



Minie
Milieu
Historie
Onderhoudsboekjes
Aanwzig + ALLE BONNEN + FACTUREN

Verbruik gecombineerd 6.9 l/100km

Minie
Milieu
Historie
Onderhoudsboekjes
Aanwzig + ALLE BONNEN + FACTUREN



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden



<https://www.advertentiax.nl/x-1970778-z>

Mini John Cooper Works (211pk) is goed onderhouden

Staat

Algemene staat: zeer goed

Technische staat: zeer goed

Optische staat: zeer goed

Aantal sleutels: 2

Financiële informatie

Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Opties en accessoires

Airbag bestuurder

Airbag knie bestuurder

Airbag passagier

Airconditioning

Alarmsysteem

Antiblokkeersysteem (ABS)

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling

Centrale deurvergrendeling afstandbediening

Climate control

Cruise control

Elektrisch bedienbare ramen voor

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Gordelspanners

Lederen stuurwiel

Lichtmetalen velgen

Metallic lak

Mistlampen voor

Navigatiesysteem

Radio/CD speler

Regensensor

Stabiliteitsregeling (ESP)

Stuurbekrachtiging

Stuur in hoogte verstelbaar

voorruitverwarming

Xenon verlichting

Auto rijd schakelt perfect!

- Onderhoudshistorie aanwezig
- Onderhoudsboeken
- alle rekeningen aanwezig

Bijzonderheden:

- El packet
- El ramen + spiegels
- Banden voorzien van diepe profielen

-
- Achterruitverwarming
 - Voorruitverwarming
 - Centrale deur vergrendeling
 - Navigatie
 - Xenon
 - Etc

Reden dat we hem weg moeten doen is ivm andere werk wat veel verder weg is.

Als er vragen zijn, of je wil hem komen bezichtigen laat het mij dan even weten

Mvg.