

Peugeot 108 1.0 12V E-vti 51KW 5DR 2015 Zwart (4.950, EUR)







Locatie **Noord-Brabant, Rijkevoort**
<https://www.advertentiex.nl/x-2013207-z>

Peugeot 108 1.0 12V E-vti 51KW 5DR 2015 Zwart
Aantal deuren: 5
Kleur: Zwart metallic

Technische informatie
 Vermogen: 51 kW (69 PK)
 Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
 Bandenmaat: 165/65 R14
 Acceleratie (0-100): 14,3 s
 Topsnelheid: 157 km/u

Maten en gewichten
Laadvermogen: 410 kg
GVW: 1.240 kg
Afmetingen (LxBxH): 348 x 162 x 146 cm
Wielbasis: 234 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 4

 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013	 Peugeot 108 1.0 12V E-vi 51KW SDR 2015 Zwart https://www.advertentie.nl/x-2013
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bandenspanningscontrolesysteem

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Multimedia-voorbereiding

Stuurbekrachtiging

Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LED dagrijverlichting

Metallic lak

Mistlampen voor

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Anti Blokkeer Systeem (ABS)

Electronic Stability Program (ESP)

Hill hold-functie

Start/stop systeem

Startblokkering.

De auto is gebruikt en heeft wat krasjes en steenslag.

Er wordt niet gereageerd op!!!