

Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999 Groen



Locatie Zuid-Holland, Spijkenisse
<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>

Cliche maar toch met pijn in mijn hart bied ik mijn Honda Civic MB3 uit 1999 aan. Ik ga naar Amerika verhuizen en kan hem niet meenemen. De auto heeft momenteel 268.000 kilometer op de teller, maar verkeert nog steeds in goede technische staat. Dit model staat bekend om zijn betrouwbaarheid, en deze Civic is daarop geen uitzondering. Altijd op tijd onderhouden en nog steeds klaar voor vele kilometers.

Belangrijke specificaties:

Bouwjaar: 1999
Kilometerstand: 268.xxx km
Brandstof: Benzine
Transmissie: Handgeschakeld, 5v
APK geldig tot: 12-02-2025

Interieur en exterieur pakket
??Sportieve Honda intergra spoiler
??Sportieve shifter
??Sportieve shifter boot
??Sportieve velgen
??Suede stering wheel
??Rode automatten

??Carbon fiber accenten
??Sportieve klinken
??Sportieve interieur
??Sportieve dashboard
??Grote Jvc subwoofers
Jvc speakers

Verlichting
??Voet led verlichting
??Ambient dashboard leds
??Underglow leds




<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen




<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen



<https://www.advertentiax.nl/x-2069347-z>
Honda Civic 1.5 I Vtec-e 1999
Groen

Recent onderhoud

De auto is goed onderhouden, en de afgelopen tijd zijn de volgende onderdelen vervangen: luchtfilter, brandstoffilter, ashoes, bougies, sparkplugs

Staat van de auto

Het interieur is netjes en rookvrij. De buitenkant vertoont enkele normale gebruikerssporen voor een auto van deze leeftijd, maar geen grote schade. Wel wat deukjes

Heb je interesse of wil je meer informatie, stuur dan gerust een bericht. Een proefrit maken is uiteraard.