

Evinrude 200 en 235 pk opknapper



Locatie **Flevoland, Creil**
<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>

2 buitenboord motoren

Evinrude 200 pk. Langstaart
 1 zuiger gesmolten
 Voor de rest compleet motor liep nog wel
 Nieuwe startmotor
 RVS schroef

Evinrude 235 pk langstaart
 Motor loopt wel maar als hij in het water zit en je zet hem in de vooruit. Dan valt de motor gelijk uit

Beide motoren werken de trim goed
 Beide motoren hebben een schroef
 1x omc schakelkast met aansluitkabel

Misschien een project om van 2 motoren 1 te



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>




Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>



Evinrude 200 en 235 pk
 opknapper

<https://www.advertentiax.nl/x-2078708-z>