

Peugeot 107 1.0 12V 5DR 2014 Grijs (Met Schade)NAP 136000 (2.800, EUR)



Locatie Zuid-Holland, Rotterdam
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>

6Peugeot 107 1.0 5-Drs Airco

Algemene gegevens

Kleur: Grijs
Carrosserievorm: Hatchback (3/5-deurs)
Aantal deuren: 5
Transmissie: Handgesch. 5-bak
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: 2014
Occasion: Ja
Tellerstand: 136000 Km
APK tot: 06-03-2025

Technische gegevens

Zitplaatsen: 4
Motorinhoud: 998 cc
Vermogen: 68 pk

Verbruik gecombineerd: 4,3 l/100km

Verbruik stad: 5,1 l/100km
Verbruik snel: 3,8 l/100km
CO₂-uitstoot: 99 g/km
Topsnelheid: 160 km/h
Aantal cilinders: 3
Vertuig gewicht: 880 Kg
Maximaal toegestaan gewicht: 1190 Kg

Opties en accessoires

Airbag




Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>




Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>



Peugeot 107 1.0 12V 5DR
2014 Grijs (Met Schade)NAP
136000
<https://www.advertentiax.nl/x-2095566-z>

Airbag Bestuurder

Airbag Passagier

Airconditioning

Airconditioning

Airconditioning, handbediend

Vergrendeling

Centrale deurvergrendeling, handbediend

Audio installatie

Radio/CD

Elektronische systemen

ABS

Elektrische ramen voor

Startonderbreking

Exterieur

Bumpers in kleur van de carrosserie

Onderhoudsboekje aanwezig

Hoofdsteunen

Hoofdsteunen achter

Interieuraankleding

Deelb. achterbank (ongelijke delen)

Deelbare achterbank

Koplichten / Verlichting

Mistlampen

Opbergruimten

Bekerhouder voor

Stuurwiel

Verstelbaar stuur

LET OP :

De auto heeft schade zoals op de foto's te zien zijn. Links zijscherm , links voorportier + links achterportier . Vooral de links zijscherm flinks beschadigd.

De deuren kunnen met sleutel geopend worden maar die slot zit niet meer goed in de plek, moet nakijken worden.

1 sleutel voor de autostart + 2 sleute;s voor de.