

Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting (0 EUR)

Locatie **Groningen, Winschoten**
<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Ik heb een lumia 1520 liggen waar ik onlangs een nieuw scherm in heb laten zetten. Tijdens deze reparatie is de connector op het moederbord/logicboard van de charging Port Flex cable ribbon beschadigd. Deze Charging port flex cable heeft een aantal onderdelen/functies zoals de bel microfoon, opladen, verlichting van de 3 touch toetsen, doorgeving van stroom aan speaker en hier zitten de antenne kabels op aangesloten. Doordat de connectie van deze Charging port flex cable ribbon beschadigd is doen deze functies het dus niet.

Ik heb inmiddels zelf een nieuwe lumia 930 dus ik wil hier geen energie meer insteken. Hij is sowieso te repareren door er een nieuwe moederbord op te zetten of misschien is er iemand zo handig dat hij er een nieuwe aansluiting voor de flex cable op kan maken. Ik dacht eerst dat het aan de Charging port flex cable zelf lag dat de functies het niet deden dus er zit nieuwe Charging port flex cable ribbon bij, maar het bleek dus de aansluiting ervan te zijn op het moederbord. De reparatie is verder niet ten goede gekomen van de behuizing. stukjes plastic zijn er verloren gegaan. Verder doen alle functies van het toetsel het nog wel.

Het scherm is dus splinternieuw, Je zou de telefoon dus ook kunnen gebruiken voor onderdelen. het scherm kost nieuw 229 euro als je die los zou moeten kopen.

Graag bieden naar waarde. Foto's
 Tel: 0621184592



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>



Lumia 1520 met defecte charging flex cable aansluiting

<https://www.advertentiax.nl/x-230999-z>