

Yamaha 60 PK Autolube met scheur in blok (0 EUR)



Locatie Zuid-Holland, Maassluis
<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>

Te Koop,
 Yamaha 60 PK Autolube langstaart met scheur in het blok.
 De scheur loopt vanaf de onderste cilinder tot boven. Hoogst waarschijnlijk is door een koelingsprobleem (ophoping zand en kalk) rond de onderste cilinder door grote verschillen in temperatuur een scheur ontstaan die naar boven is gegaan.
 De buitenboordmotor heeft daarom ander (gebruikt) blok nodig. Of perfect voor onderdelen. De motor start en draait in principe nog gewoon goed, maar er spuit water uit de scheur.

Verder is alles aan de motor goed en in zéér nette staat !
 Motor heeft geen powertrim.

Is compleet met Yamaha 703 schakelkast en kabels.
 Type 60 FEO
 6H2 L

Liefst gewoon in één.



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>



Yamaha 60 PK Autolube met
 scheur in blok

<https://www.advertentiax.nl/x-235097-z>