

## New Mini R52 cabriokap geblokkeerd Reparatie met garantie (0 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Naarden

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



Blokkeert uw New Mini R52 cabriokap? Staat één kant van uw cabriokap iets omhoog? Kunt u uw kap niet meer sluiten?

Het kan zijn dat enkele delen uit het kapframe gesleten zijn en vervangen dienen te worden door een gemodificeerde set onderdelen. Dit betekent dat niet het gehele kapframe vervangen dient te worden, maar alleen de kapotte en gesleten delen. En dat is dus goedkoper.

Cabrio Care repareert vakkundig en efficiënt uw New Mini cabriokap, met originele onderdelen. Reparatie bijna altijd mogelijk zonder vervanging van het gehele kapframe. 12 maanden schriftelijke garantie op deze werkzaamheden! Bel ons voor informatie of voor het maken van een afspraak!

cabriodak, kapframe, probleem, werkt niet meer, geblokkeerd, kap zit vast, cabriokap, dak werkt



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>



New Mini R52 cabriokap  
geblokkeerd Reparatie met  
garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-258331-z>