

Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie (175,21 EUR)



Locatie **Utrecht, Utrecht**
<https://www.advertentiex.nl/x-455410-z>



Levenslange garantie*

Mogelijke onderdeelnummers:

ATE MK70
 4S612M110CC
 10.0207-0051.4
 Ate 10097001173
 10.0970-0132.3
 10097001173
 10020700514
 D461437A0A

Dit is een reparatie aan uw ABS ECU. We kunnen alleen reparaties aan de computer van de ABS.

Wij kunnen deze evt. ook uit voorraad leveren. Bel voor de actuele voorraad.

 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z	 Ford Mazda ATE MK70 ABS Reparatie Revisie https://www.advertentiex.nl/x-455410-z
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Prijs is ex. BTW en verzendkosten.

Vragen? U kunt ons bereiken van Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 17:30. Wij staan u graag te woord!

BBA-reman BV
Californiëdreef 19
3565 BJ Utrecht
Nederland
Tel. +31(0)30-2625262
Fax +31(0)30-2626115

- voorwaarden op van toepassing

--

Are you experiencing problems with your ABS ECU? We can help!

This is a repair of your ABS ECU. We can only do repairs on the ECU of the ABS unit. Alternatively, please call us for stock!

Common faults on the ABS are:

- Stops working completely
- No signal to one or more of the wheel speed sensors
- No communications
- Various fault codes
- ABS light lit

Common part numbers include but are not limited to:

ATE MK70

4S612M110CC

10.0207-0051.4

Ate 10097001173

10.0970-0132.3

10097001173

10020700514

D461437A0A

A repair usually takes 1-2 working days, although some parts may take a little longer.

Price is ex. tax and shipping costs.

For more information, please call us on +31302625262. We are open Monday - Friday 9:00 - 17:30.

subject to terms and conditions

Toon telefoonnummer