

Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>



Hallo,

Ik heb deze telefoon een jaar lang gebruikt. De telefoon is tijdens het fietsen uit mijn zak gevallen.

-scherm is krasvrij en werkt 100%

-nieuwste androidversie

-hele goede camera!

-lichtsensor doet het niet waardoor automatische helderheid niet meer werkt en tijdens het bellen wordt het scherm zwart, deze krijg je met het knopje aan de zijkant weer aan als je wilt ophangen, of het toetsenbord wilt gebruiken

-glas aan achterkant is gebarsten

-afdekklepje van de usb ingang is afgebroken

-telefoon is niet meer waterdicht!

Deze telefoon zou bijvoorbeeld gekocht kunnen worden voor onderdelen. Of natuurlijk voor gebruik als telefoon.

Groetjes



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)



Sony Xperia z2 (kapotte achterkant, en lichtsensor kapot)

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>

<https://www.advertentiex.nl/x-486507-z>