

BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank (350 EUR)



Locatie **Gelderland, Aalten**
<https://www.advertentiax.nl/x-496801-z>

BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank
 Te koop een origineel gebruikte benzinetank van een BMW motorfiets van de swingarm typen BMW R50, R60, R50/2, R60/2, R50S, R69 en R69S die zijn gebouwd tussen 1955 en 1969. Zit nog in de originele zwarte lak met getrokken witte biezen.
 Deze tank heeft gebruikssporen en een deukje aan de rechterzijde boven het rechter kniestuk. Er zitten geen emblemen, knierubbers, tankdeksel of benzinekraantjes bij. Binnenzijde is afgewerkt met een rode laklaag. Er is nog geen polyester tanksealing o.i.d. gebruikt. Geen garantie of de tank nog dicht is. Het gereedschapsklepje aan de linkerzijde is open en compleet, maar van het slotje is geen sleutel meer aanwezig. Goede basis voor een restauratie van een origineel BMW onderdeel.

Wordt verkocht zoals op de foto's te zien is.

Staat: 2e hands gebruikt exemplaar met gebruikerssporen. Origineel metalen tank. Deukje boven rechterkniestuk. Ter hoogte van kniestuk lichte roestvorming. Behoeft wel restauratie. Geen kopie of nabouw.

BMW R50-60-69 zwarte originele stalen 17 liter tank voor goede restauratie basis

Versturen per post DHL For You mogelijk, vanaf € 5,75. Duurt 2 tot 3 werkdagen.

Naar Duitsland per DHL is mogelijk vanaf € 12,50. Duurt 4 tot 5 dagen.

Track en Trace mogelijk

Andere verzendmogelijkheden en/of landen zijn bespreekbaar

 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank
---	--	--	--	--	--

De tank beschiedt z... garantie en...
 Het is nog in de originele zwarte lak met getrokken witte biezen.
 Deze tank heeft gebruikssporen en een deukje aan de rechterzijde boven het rechter kniestuk. Er zitten geen emblemen, knierubbers, tankdeksel of benzinekraantjes bij. Binnenzijde is afgewerkt met een rode laklaag. Er is nog geen polyester tanksealing o.i.d. gebruikt. Geen garantie of de tank nog dicht is. Het gereedschapsklepje aan de linkerzijde is open en compleet, maar van het slotje is geen sleutel meer aanwezig. Goede basis voor een restauratie van een origineel BMW onderdeel.

Dieser Tank hat Anzeichen von Verschleiß und eine kleine Delle auf der rechten Seite oberhalb der rechten Knie. Es gibt keine embleme, Knie-Beläge, Tankabdeckung oder Benzin Hahn. Innenseite ist mit einem roten Lack fertig gemacht. Es gibt keine Polyester verwendete Tanksealing oder etwas ähnliches.

 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank	 https://www.advertentiax.nl/x-496801-z BMW R50-60-69 zwart originele stalen 17 liter tank
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keine Garantie oder der Tank Leckt oder nicht. Die Tool-Abdeckung auf der linken Seite ist offen, aber es gibt keine Schlüssel für die Sperre vorhanden. Gute Basis für eine Wiederherstellung der ein original BMW Teil.

Wie im Bild gezeigt braucht dieser Wiederherstellung aber ist sicherlich nicht nicht (durch) verrostet. Eine neue gefälschte Kopie kostet heute mehr als 1000 Euro.

Verkauft wie im Foto's zu sehen.

Wie gesagt Originalteil. Keine Kopie.

Abholung vom Artikelstandort.

Versand ist natürlich möglich. Innerhalb Nederland mit DHL 5,75 Euro. Dauert 2 bis 3 Tage.

Versand auch innerhalb der EU. Nach Deutschland mit DHL 12,50 Euro. Dauert 4 bis 5 Tage.

Über den Versand erhalten sie eine Mail mit der Sendungsnummer des Paketes zur Sendungsverfolgung.

Privatverkauf ohne Rücknahme, Garantie oder Gew