

Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk




Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-590118-z>

Heeft u een verstopt of kapot roetfilter ?

Wij hebben sinds 2004 ervaring met het repareren en reinigen van het roetfilter
 Wij onderscheiden ons van de andere aanbieders die het allemaal makkelijk willen verwijderen en het probleem gevallen willen verstoppen wij kunnen het repareren en herstellen .
 (Er zijn wel bepaald voertuigen die last hebben van olie verbruik waar uitzonderingen zijn dat u het beter kunt verwijderen daar hebben we ook mogelijkheden voor)
 Hierdoor kunnen we voor iedere auto een gezonde diagnose uitvoeren en de nodige reparatie uitvoeren voor betaalbare bedragen zonder storingen of lampjes die gaan aan springen.
 Wij geven ook garantie's voor ons uitgevoerde reparatie waar door u niet hoeft bang te zijn dat u weer kosten gaat maken.
 De auto blijft met roetfilter langere jaren op een gezonde fabrieks uitrusting ivm software en instellingen rijden

Mogelijke oorzaken verstopt roetfilter kunnen vaak door slechte onderhoud komen , dat wil niet zeggen dat u het auto niet naar onderhoud brengt maar dat er bepaalde punten niet goed gecontroleerd worden door uw garage

Slecht werkende EGR klep, dit kunnen wij repareren en reinigen

 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	Lekkende injectoren, dit kunnen we testen  Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	Voetstukken rijden, laten er geen volledige regeneratie komen, laten het regelen  Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	Levensduur turbo wordt verlengd  Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	Zwarte of witte rook uit de uitlaat.  Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z	 Roetfilter reparatie DPF reparatie. Alle merken mogelijk https://www.advertentiax.nl/x-590118-z
--	---	---	---	---	---	--	---	---	---

Kapotte motor.

Stijgend oliepeil.

Wij hebben jaren ervaring naar het zoeken en oplossen van problemen bij deze moderne technische auto's

99% storingsvrije oplossing..

U krijgt een FACTUUR EN GARANTIE !

Voor vragen of meer informatie zijn wij telefonisch bereikbaar of u kunt ons emailen

Storingscodes die met het roetfilter te maken hebben zijn:

P2002 Roetfilter cilinderrij 1 efficiëntie onder drempelwaarde

P2003 Deeltjesafscheider, cilinderrij 2 efficiëntie onder drempelwaarde

P200C Dieselroetfilter, cilinderrij 1 te hoge temperatuur

P200D Dieselroetfilter, cilinderrij 2 te hoge temperatuur

P200E Katalysator, cilinderrij 1 te hoge temperatuur

P200F Katalysator, cilinderrij 2 te hoge temperatuur

P2031 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 storing in circuit

P2032 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 circuit laag

P2033 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1 circuit hoog

P2034 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 storing in circuit

P2035 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 circuit laag

P2036 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2 circuit hoog

P2080 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 1 bereik-Bedraging

P2081 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 1

P2082 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 2

P2083 Sensor uitlaatgastemperatuur 1, cilinderrij 2

P2084 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1

P2085 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 1

P2086 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2

P2087 Sensor uitlaatgastemperatuur 2, cilinderrij 2

P20E2 Temperatuursensor uitlaatgas 1/2, cilinderrij 1

P20E3 Temperatuursensor uitlaatgas 1/3, cilinderrij 1

P20E4 Temperatuursensor uitlaatgas 2/3, cilinderrij 1

P20E5 Temperatuursensor uitlaatgas 1/2, cilinderrij 2

P2195 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1

P2196 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1

P2197 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2

P2198 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2

P2231 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2232 Verwarmde lambdasonde 2, cilinderrij 1
P2233 Verwarmde lambdasonde 3, cilinderrij 1
P2234 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2235 Verwarmde lambdasonde 2, cilinderrij 2
P2236 Verwarmde lambdasonde 3, cilinderrij 2
P2237 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2238 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2239 Lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2240 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2241 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, positieve stroomregeling
P2242 Verwarmde oct lambdasonde 1, cilinderrij 2, positieve stroomregeling
P2243 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2244 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2245 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2246 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, referentiespanning
P2247 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2248 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2249 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2250 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2, referentiespanning
P2251 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1, negatieve stroomregeling
P2252 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, negatieve stroomregeling
P2253 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 1
P2254 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2255 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2256 Verwarmde lambdasonde 1, cilinderrij 2
P2428 Uitlaatgastemperatuur, cilinderrij 1 temperatuur te hoog
P2429 Uitlaatgastemperatuur, cilinderrij 2 temperatuur te hoog
P2648 Uitlaatgastemperatuur sensor
P242A Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 storing in circuit
P242B Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1
P242C Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 circuit laag
P242D Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1 circuit hoog
P242E Temperatuursensor uitlaatgas 3, cilinderrij 1
P242F Dieselroetfilter verstopping/asvorming
P244A Dieselroetfilter verschildruk te laag
P244B Dieselroetfilter verschildruk te hoog
P244C Dieselroetfilter, cilinderrij 1 uitlaattertemperatuur te laag voor regeneratie
P244D Dieselroetfilter, cilinderrij 1 uitlaattertemperatuur te hoog voor-regeneratie
P244E Dieselroetfilter, cilinderrij 2 uitlaattertemperatuur te laag voor-regeneratie

P244F Dieselroetfilter, cilinderrij 2 uitlaatemperatuur te hoog voor-regeneratie
P245E Druksensor dieselroetfilter B storing in circuit
P245F Verschilruksensor dieselroetfilter B bereik/vermogen circuit
P2459 Regeneratiefrequentie roetfilter
P2463 Roetfilter verstopt.
P2664 Lambdasonde Signaal niet plausible
P2668 Lambdasonde Overbelasting grenswaarde niet gehaald
P3050 Lambdasonde Deellast grenswaarde is niet.