

Radio unit MID display BMW 5 serie E39 met pixel garantie (80 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Den Helder**
<https://www.advertentiax.nl/x-611993-z>

EmailÂ graagÂ RECHTSTREEKS naar: jurokel@hotmail.com, en niet via de Marktplaats server!
 Deze komen niet altijd aan.

Aangeboden ter omruil:

diverse BMW radio units / Multifunctioneel Informatie Displays (MID) van een BMW 5 serie E39.

De LCD displays zijn allemaalÂ 100% hersteld van pixel uitval met nieuwe onderdelen.
 Hierop geldt levenslange garantie.
 Ook is de backlight gereviseerd.

Deze instrumentmaker en BMW liefhebber heeft zich gespecialiseerd in deze werkzaamheden.

Prijs is exclusief eventuele aangetekendeÂ verzendkosten (8 euro) en met inruil van uw oude MID.

Zo kunnen we ruilen van MID:
 eerstÂ ontvangtÂ u de gereviseerde unit, daarna retourneert u uw oude dezelfde MID.
 Zo zit uÂ geen momentÂ zonder radio bediening.
 Zelf uw MID omwisselen is heel eenvoudig, op verzoek is er een handleiding beschikbaar.



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>

Er zijn 3 verschillende typen van deze MID's beschikbaar voor omruil: het verschil zit hem in de toetsen



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>



Radio unit MID display BMW
5 serie E39 met pixel garantie

<https://www.advertentiax.nl/x-61119>

Zie ook mijn overige advertenties.
 Er zijn 3 verschillende typen van deze MID's beschikbaar voor omruil: het verschil zit hem in de toetsen
 De afbeelding geeft u het type u hebt en het type
 Omruil: u geeft eerst uw oude MID af, daarna ontvangt u de gereviseerde MID. Het verschil zit hem in de toetsen
 Geen probleem als uw MID afwijkt van deze 3 ruil units.

U kunt uw reparatie aanbieden per post maar ook op afspraak bij mijn thuis.
 Wanneer u langskomt met uw auto wordt het uit en inbouwen netjes en kosteloos voor u uitgevoerd.
 Reparatie klaar terwijl u wacht (ca. 1,5 uur)

Bel of mail gerust voor alle mogelijkheden en informatie.

Instrumentmaker Jurjen:

Uw betrouwbare adres voor alle BMW pixelproblemen.

Voor een 100% en BLIJVEND resultaat!

Deze advertentie word elke 3 maanden opnieuw geplaatst.

Motor kilometerteller display defect kapot hapert
snelheidsmeter teller toerenteller toerenmeter brandstofmeter benzinemeter
dieselmeter tankmeter temperatuurs meter verbruikmeter buiten temperatuurmeter werkt
niet goed staat stil blijft stil staan electromotor elektromotor dashboard
dashbord dashboord meters instrumentencluster teller unit snelheidsmetermotor
BMW X5 3 serie 5 serie 7 serie 8 serie alpina display kilometerteller teller
unit instrument cluster beeldscherm scherm tellerbak tachometer high low kombi boordcomputer
luchtvochtigheid tellerunit herstellen kapot stuk lelijk storend repareren slecht
leesbaar aflezen vervangen pixelloss pixel uitval vaag Â temperatuur display mini dag teller dagteller info
display informatie display paneel uitval modificeren modificatie dashboard
groot LCD display Instrumentenpaneel Kilometerstand tellerstand Tellerklokken klokken
dode pixels klok combi E31 E36 E38 E39 E53 E60 E61 E62 E65 E66 E81 E82 wisselen
ruilen uitruilen omruilen motoren motortje klokkendokter instrumentmaker
instrumentenmaker pietje precies revisie reparatie pixel koning maken klachten
vakman totaal revisie reviseren nalopen naald wijzer loopt niet lekker soepel problemen
probleem oplossing oplossen knippert knippen piksels radio MID
multifunctioneel info informatie display BC letters cijfers valt vallen uit weg
JDO LCD pixel herstel Den Helder pixeldokter tellerkast toppe specialist
gespecialiseerd pixeluitval klokkenconsole tellerdokter teller pixel dokter pixel
dr. Pixel pixels kop van Noord Holland Zuid Holland Utrecht Flevoland
Friesland Zeeland Noord Zuid West Nederland Leeskranst lichtkrant meldingen
boodschappen pixels Nederland België NL BE Alphanumeric
Display Graphic Display uitgevallen omwisselen uitwisselen console
boardcomputer radio cd speler player CD73 prof professional professioneel proffessioneel
proffesional OBC airco bediening bedieningspaneel airco paneel pixels ACC
HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning Systeem) ECC airco unit verwarming

tekst woorden module data bus systeem databank data module youngtimer jongtimer
electronica elektronika elektronica electronicus elektronicus elektrotechnicus fixen
clima paneel 1e type 2e type pikcels klokken spel aflezen
matrix achtergrond verlichting backlight kachel unit MID console climatronic
pixelfehler pixel fehler pixelvrij storingsvrij service interval check control
meldingen boodschappen onderhoud onderhouds meter motortjes indicator interval
autoradio antenne ontvangst radio paneel Becker Automotive Systems verfraaiing
updaten upgraden opfrissen opwaarderen pre facelift BM24 BM54 logic7 CD ASK midi
tachometer sensor verlies fading LED ledjes lichtjes lampjes audio versterker versterkers
eindtrap eindtrappen eindversterker radiomodule versterker module
geluidsversterker betrouwbaar eerlijk kwaliteit kwalitatief goed perfect uitstekend
slecht beeld strepen in beeld onleesbaar slecht leesbaar 4 x 40 watt dash stuurkolom
display BMW Top Hifi DSP pixel master oververhitting sub woofers bass speakers speaker
bas luidsprekers M-ASK CCC CID fall out pixelman pixelfix pixel repair second
life clock assy klokkenhuis teller module pixelplaat led display tellers digischerm
onderdelen klokken kast klokkenkast error fix tovenaar tellerhuis printplaat veertje
veertjes veren krulveer koperveertje koperveer lamineren ondermenu pickel uitvallen
geluid hapert haperen haper stilvallen stilgevallen geen geluid slecht geluid
kraakt krakend geluid folie