

EGR Vito 108 109 110 111 112 113 115 116 120 122 CDI (189 EUR)



Locatie **Noord-Brabant, Veghel**
<https://www.advertentiax.nl/x-735322-z>

Problemen of storingen met uw EGR klep? Dan bent u bij Ceto Auto Service te Veghel aan het goede adres!

Vervangen is duur en schoonmaken is maar een tijdelijk oplossing.

Tegenwoordig hebben bijna alle diesel auto's een EGR klep. De EGR vermindert de schadelijke uitstoot van van uw motor. Dit is goed voor de omgeving maar niet voor uw auto!

EGR, Exhaust gas recirculation, zorgt er voor dat de uitlaatgassen gewoon weer de motor ingaan. Dit betekent extra vervuiling in de cilinders, EGR en EGR buizen. Vooral bij korte ritten en een voorzichtig rijgedrag kunnen de vervuilingen in uw motor meer worden.

Na een tijdje is aanslag van roet binnen uw EGR zo vastgekoekt, waardoor de kleppen niet goed kunnen sluiten of openen. Zie advertentie foto's!

De gevolgen hiervan zijn:


Slechte motorprestatie's
 EGR-klep foutcode's
 Hogere verbruik
 Motorstoringen
 Motor valt regelmatig in een noodloop

Reparaties of schoonmaak aan uw EGR kunnen kosten tussen €200,- en de €750,- met zich meebrengen. En nog steeds heeft u de garantie niet dat het probleem ook daadwerkelijk wegblijft!



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij adviseren om de EGR preventief uit te schakelen! Heeft u al een van de onderstaande foutcode's? Dan kunnen wij u zeker helpen!

Voordelen hiervan:

100% terugverdienen, Nooit meer reparatiekosten aan uw EGR. Beter motorprestaties. Gezond voor uw motor!

Wij adviseren om de EGR preventief uit te schakelen!

Heeft u al een van de onderstaande foutcode's? Dan kunnen wij u zeker helpen!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden bij uw auto? Garneel niet, om even een



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>




EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>



EGR Vito 108 109 110 111
 112 113 115 116 120 122 CDI

<https://www.advertentiax.nl/x-7353>

mailtje te sturen! Vergeet niet uw kenteken erbij te vermelden.

Vriendelijke groet,
CETO Auto Service

Meest voorkomende EGR foutcode's

P2141

P2142

P2143

P2144

P2145

P2413

P3103

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0405

P0406

P0407

P0408

P0409