

Kuipdelen gsx-r srad 600



Locatie **Noord-Brabant, Oudenbosch**
<https://www.advertentiax.nl/x-818832-z>

Kuipdelen van mijn suzuki SRAD 600 '99
 Tegen elk aannemelijk bod.

Foto1:
 Rechter kuipdeel. Lichte gebruikerssporen. Geen schuifschade of afgebroken delen. Inclusief knipperlicht.

Foto 2 tm 4:
 Linker kuipdeel. Schuifschade. Geen scheuren en ophangpunten zijn nog heel.

Foto 5 tm 8:
 Topkuip. Schade op de linkerkant. Afgebroken delen wel aanwezig. Ophangpunten wel heel.

Foto 9 tm 10
 Rechter kontdeel. Schadevrij. Inclusief tussenstuk

Foto 11 tm 14
 Linker kontdeel. Schuifschade en scheuren.



Foto 15 tm 16.

Kuiprekje. Klein scheurtje op de las.

Foto 17 tm 18
 Rechter kuipdeel. Ophangpunten zijn afgebroken, maar nog wel aanwezig.

Foto 19 tm 20
 Rechter SPAD bus. Contact, ophangpunt afgebroken, maar prima te monteren.

Foto 21
 Beschadigde voetsteun. Misschien voor??

 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600	 https://www.advertentiax.nl/x-818832-z Kuipdelen gsx-r srad 600
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--