

Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 (249 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-912320-z>

Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034

Professionele Revisie ABS pompen

Het beste alternatief voor nieuwe onderdelen: betrouwbare gereviseerde onderdelen met dezelfde garantie als bij nieuwe onderdelen. Dat is verantwoordelijk, slim en kostenbesparend!



Geschikt voor motor type: K1200GT K1200R K1200S K1300GT K1300R K1300S K1600GLE K1600GT R1200RT R1200ST R1200R- BMW MOTORCYCLES vanaf 2006 ATE MK61

De meest voorkomende foutcodes:
 5DF0 Pompmotor : Spanningsvoorziening
 5DF1 Pompmotor : Spanningsvoorziening
 5DF4 ABS : Voedingsspanning

Aan de hand van de uitgelezen foutcode en type ABS pomp, kunnen wij u een vrijblijvende offerte uitbrengen.

Reparatie :

1. Stuur het apparaat goed vernakt.
 2. Het apparaat wordt gerepareerd en wordt u het apparaat teruggeleverd.
 3. Het apparaat wordt gerepareerd en wordt u het apparaat teruggeleverd.
 4. Het apparaat wordt gerepareerd en wordt u het apparaat teruggeleverd.
 Wij herstellen de modules op de dag van binnenkomst. U kunt natuurlijk ook langs komen voor een spoed reparatie dan wacht u op het stel. We doen u altijd eerst brieven en mail afpraaken maken.
 Uw voordeel:
 Het door u gestuurde onderdeel wordt bij ons gerepareerd. Omdat u hetzelfde onderdeel gerepareerd retour krijgt, vermijdt u onnodige installaties en coderen van uw voertuig.

 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123	 Revisie ABS pomp 7707617 34517715109 10096108473 10021450034 https://www.advertentiax.nl/x-9123
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Wij werken voor particulieren en garagebedrijven. Voor garage korting kunt u contact met ons opnemen.

PRIJS: € 249 incl BTW

Reparatie binnen 1 dag
Speed reparatie binnen 1 uur

2 jaar GARANTIE

Onderdeelnummer:
7704436 7705387 10096108333 10021450024

Dit onderdeel is o.a. geschikt voor:

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

ABS-Stuurapparaten
Vechtstraat 27
1946 BB Beverwijk
0687120809
info@absstuurapparaten.nl

<http://www.absstuurapparaten.nl>