

Mini cooper r50 automaat 1.6 16V ONE AUT 2005 Zwart blauw



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-916284-z>

Mooie mini Cooper r50 automaat te koop

Goed onderhouden en betrouwbare auto apk tot januari 2020
 Km stand op foto te zien kan iets oplopen

Onlangs vervangen :
 nieuwe waterpomp(meyle)
 Multiriem
 thermostaat(bmw) kachel radiator,(specialist bmw) wiellager rechtsvoor(meyle) .
 Draagarmrubbers voor zijde (bmw)
 en de Cvt bak is gespoeld.
 Alles werkt na behoren

Kleppendecksel pakking en seals zijn +- 1500km geleden vervangen maar de kleppendeckselpakking
 zweet weer (kwaaltje)
 Samen met Nieuwe bougies luchtfilter en interieur filter.

Led interieur verlichting
 Leren bekleding

Radio met dab en Bluetooth
 16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw

16V ONE AUT 2005 Zwart blauw



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>



Mini cooper r50 automaat 1.6
 16V ONE AUT 2005 Zwart
 blauw
<https://www.advertentiax.nl/x-9162>

Auto heeft veel snelweg kms gemaakt.
waardoor ook wat steenslag aanwezig.

Auto heeft gebruikerssporen.
Lichte Instapschade stoel bestuurder
Klein plekje op de